

対策一覧表

※対策が完了した箇所については、協議会にて了承のうえ削除する。

(前回の対策一覧表から今回の対策一覧表作成まで対策が完了した箇所については、進捗状況確認のため記載。)

【市原小学校】

番号	路線名	R3通学路合同点検 対策必要箇所通し番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道市原平線	市原小学校1	南小国町大字赤馬場(竹の熊地内)	幅員が狭く、見通しが悪い(道路横の水路に蓋が無い)	区画線引き直し、カラー舗装、路面標示	南小国町建設課	R6年度対策済
2	町道矢津田線	市原小学校3 市原小学校3-3	南小国町大字赤馬場(県道～矢津田住宅)	幅員が狭いうえ、水路・道路横に防護柵等が無く危険である。	路面標示等	南小国町建設課	R6年度対策済
3	国道442号	-	南小国町大字満願寺(波居原体育館～波居原トンネル)	幅員が狭いうえ、車両の通行量も多く危険である。	歩道設置等	熊本県	R7年度対策着手予定

【対策検討メンバー】小学校、PTA、教育委員会、熊本県阿蘇地域振興局土木部、南小国町建設課、小国警察署、南小国町総務課

【中原小学校】

番号	路線名	R3通学路合同点検 対策必要箇所通し番	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道南小国上津江線	-	南小国町大字中原(湯田集落内)	幅員が狭く、歩道もないで通行時に危険である。	道路改良工事	熊本県	平成31年度～(実施中)

【対策検討メンバー】小学校、PTA、教育委員会、熊本県阿蘇地域振興局土木部、南小国町建設課、小国警察署、南小国町総務課

【りんどうヶ丘小学校】

番号	路線名	R3通学路合同点検 対策必要箇所通し番	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道満願寺黒川線	-	南小国町大字満願寺(国道442号合流箇所付近)	下校時に道路を横断する際に横断歩道等がなく、危険である。	横断歩道等の設置	警察	R6年度対策済
2	県道満願寺黒川線	-	南小国町大字満願寺(国道442号合流箇所付近)	隣接する法面の樹木の根が露わになっており、児童の通行時に倒れてくる危険がある	枯れて危険な樹木の伐採や枝の剪定	熊本県	R6年度対策済
3	県道満願寺黒川線	-	南小国町大字満願寺(国道442号合流付近～町道入口)	幅員が狭く、車が児童と接触する危険がある。	カラー舗装	熊本県	R7年度対策予定

【対策検討メンバー】小学校、PTA、教育委員会、熊本県阿蘇地域振興局土木部、南小国町建設課、小国警察署、南小国町総務課

【南小国中学校】

番号	路線名	R3通学路合同点検 対策必要箇所通し番	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道442号 町道黒川波居原線	/	南小国町大字満願寺(波居原体育館交差点)	交通量が多く、スピードが出やすいため危険。	交差点改良	南小国町建設課	R6年度対策済
2	町道市原巡測線	/	町営杉田団地付近	幅員が狭く、見通しが悪い。	路側帯設置、路面標示「通学路」	南小国町建設課	R6年度対策済
3	県道南小国上津江線	/	南小国町大字赤馬場鬼山地区(国道212号交差点付近)	カーブが多く、見通しが悪い	カーブミラーの移設	熊本県	R7年度対策済

【対策検討メンバー】中学校、PTA、教育委員会、熊本県阿蘇地域振興局土木部、南小国町建設課、小国警察署、南小国町総務課