

# 熊本県 南小国町 南小国中学校校区

(南小国町通学路交通安全プログラムに基づく 対策箇所)



・幅員が狭く、見通しが悪い

<対策メニュー>

・路側帯設置、路面標示「通学路」

対策済



対策状況

【対策検討メンバー】  
中学校、PTA、教育委員会  
熊本県阿蘇地域振興局土木部  
南小国町建設課、小国警察署  
南小国町総務課

--- : 通学路(学校指定)

● : 対策箇所

町道市原巡測線

②

南小国中学校

・カーブが多く、見通しが悪い

<対策メニュー>

・カーブミラーの移設

対策済



対策状況

国道212号

③

・交通量が多く、スピードが出やすい  
ため危険

<対策メニュー>

・交差点改良

対策済



対策状況

①

①